


能登半島地震被災状況(R06.01.01発生)



復旧作業車輛



作業前現地確認状況



浮上マンホール切下げ施工状況

